
Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Rico Badenschier
- im Hause -

Schwerin, 22. Juli 2019

Polleranlage Schwerin Neumühle

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,

unsere Fraktion wurde bereits im Dezember letzten Jahres von Neumühler Anwohnern darüber in Kenntnis gesetzt, dass zunehmend Fahrzeuge aus Richtung Pasewalker Straße über die Greifswalder Straße und die Straße Am Immensoll in Richtung Schweriner Innenstadt fahren, was jedoch untersagt ist. Seinerzeit haben wir uns bereits mit einer Anfrage an Sie gewandt und erhielten die Antwort, dass eine Lösung planerisch in Bearbeitung und mit der Realisierung im Frühjahr 2019 zu rechnen sei. Zwischenzeitlich haben wir Sommer 2019 und an der o.g. Situation hat sich bis dato nichts geändert. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie ist der aktuelle planerische Stand?
2. Was führte zu der Verzögerungen, eine Polleranlage/Signalisierung bis Frühjahr 2019 an o.g. Örtlichkeit zu errichten?
3. Wann wird eine neue Polleranlage verbindlich wieder in Betrieb genommen?
4. Welche „Zwischenlösung“ wird es für die Zeit bis zur Inbetriebnahme geben? Eine rechtswidrig genutzte Wegeverbindung darf nicht länger von der Verwaltung geduldet werden.

Mit freundlichen Grüßen



Manfred Strauß
Stadtvertreter und Ausschussvorsitzender
Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung

Der Oberbürgermeister

Herrn Stadtvertreter Manfred Strauß
Fraktion Unabhängige Bürger
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
- im Hause -

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin
Zimmer: 4.070
Telefon: 0385 545-2051
Fax: 0385 545-2059
E-Mail: bsmerdka@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen
22.07.2019

Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen

Datum Ansprechpartner/in
15.08.2019 Herr Dr. Smerdka

Polleranlage Busstraße Neumühle-Lankow

Sehr geehrter Herr Strauß,

der aktuelle Stand zur Erneuerung der Polleranlage in der Busstraße Neumühle-Lankow stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Das beauftragte Ingenieur-Büro ist derzeit bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die Demontage der Polleranlage und Wiederherstellung des Straßenaufbaus im Bereich der verschlissenen Polleranlage.

Zeitgleich ist die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die Errichtung der neuen Polleranlage in Bearbeitung. Es ist beabsichtigt, im September die Leistungsabfrage am Markt durchzuführen.

Die Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme beruhen zum einen auf einen jetzt neu abgestimmten Standort für die Polleranlage, für dessen Lage Abstimmungen mit der NVS GmbH erforderlich waren.

Des Weiteren wurde gleichzeitig eine wirtschaftliche Lösung mit dem Pollerlieferanten vor Ort besprochen und neu abgestimmt. Durch den Pollerlieferanten wurde darauf hingewiesen, dass die Materialbereitstellung durch die Zulieferer sehr angespannt ist. Seit längerem kommt es zu Zeitverzögerungen bei der Bereitstellung der Steuersäule mit der Siemenssteuerung. Vom Pollerlieferanten ist aber trotz der schwierigen Materialbereitstellung eine Lieferung und Inbetriebnahme der Polleranlage für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Die hier zum Einsatz kommende Polleranlage ist mit der Polleranlage am Südufer des Pfaffenteichs identisch.

Eine technische Zwischenlösung für die Übergangszeit ist leider nicht möglich.
Es ist aber beabsichtigt, Gespräche mit der Polizeiinspektion Schwerin zu führen, um eine temporäre Überprüfung der Fahrverbote im genannten Bereich vornehmen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rico Badenschier