

2019		Lage			Priorität	Gehweg	ZWAUN [Note]	ZWSPT [mm]	ZWRIS [%]	ZWFLI [%]	ZWOBS [%]	Ausbruch ja/nein	ZWETW [%]	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station													8	10	11
Krebsförden	Alter Holzweg	10	re			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	10	li			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	20	re			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	20	li			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	40	re			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	40	li			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	50	re			-													
Krebsförden	Alter Holzweg	50	li			-													
Krebsförden	Am Krebsbach	10	re			-													
Krebsförden	Am Krebsbach	10	li		4	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	20	re														sehr gut		1
Krebsförden	Am Krebsbach	20	li		4	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Am Krebsbach	21	GW		4	GWP	4	0	10	0	15		0	4,0	3,2	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Am Krebsbach	22	GW		4	B	2	0	0	0	30		0	2,0	2,9	2,9	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Am Krebsbach	30	re		3	GWP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	30	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	31	re			-													
Krebsförden	Am Krebsbach	31	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	40	re		4	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	40	li	0-80	4	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Krebsbach	40	li	80-135	4	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Am Krebsbach	50	re	0-125	4	BP	2	0	0	0	10		0	2,0	1,9	2,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Am Krebsbach	50	re	125-185	4	BP	4	0	0	0	20	WS	0	4,0	2,7	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Am Krebsbach	50	li			-													
Krebsförden	Am Krebsbach	60	re		3	GWP	3,5	0	0	0	30	x	0	3,5	3,1	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Am Krebsbach	60	li			-													
Krebsförden	Am Krebsbach	70	re		3	GWP	4,5	0	0	0	25	x	0	4,5	2,9	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Am Krebsbach	70	li			-													
Krebsförden	Am Wald	10	re		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Wald	10	li			-													
Krebsförden	Am Wald	20	re			-													
Krebsförden	Am Wald	20	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Wald	30	re			-													
Krebsförden	Am Wald	30	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Am Wald	50	re			-													
Krebsförden	Am Wald	50	li			-													
Krebsförden	Am Wald	60	re			-													
Krebsförden	Am Wald	60	li			-													
Krebsförden	Am Wald	65	re			-													
Krebsförden	Am Wald	65	li			-													
Krebsförden	Am Wald	70	re			-													
Krebsförden	Am Wald	70	li			-													
Krebsförden	Am Wald	80	re			-													
Krebsförden	Am Wald	80	li			-													
Krebsförden	Am Wald	90	re			-													
Krebsförden	Am Wald	90	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	10	re			-													
Krebsförden	Am Winkel	10	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	20	GW			-													
Krebsförden	Am Winkel	40	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	40	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	60	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	60	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	80	re			-													
Krebsförden	Am Winkel	80	li			-													
Krebsförden	Am Winkel	90	re			-													
Krebsförden	Am Winkel	90	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	10	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	10	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Auf dem Sande	20	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	20	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	30	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	30	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	40	re			-													

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Krebsförden	Auf dem Sande	40	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	41	GW		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Auf dem Sande	50	GW		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Auf dem Sande	60	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	60	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	80	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	80	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	90	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	90	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	100	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	100	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	110	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	110	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	120	re			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	120	li			-													
Krebsförden	Auf dem Sande	121	re		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Barlower Weg	10	re			-													
Krebsförden	Barlower Weg	10	li			-													
Krebsförden	Barlower Weg	11	GW		2	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	10	li	0-25	1	B	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	10	li	15-45	1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	20	re			-													
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	20	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	30	re		1	BP	2	0	0	0	0	WS	0	2,0	1,3	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	30	li		1	B	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	40	re		1	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	40	li		1	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	50	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	50	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	60	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	60	li		1	BP	2,5	0	2	15	20	x	0	2,5	3,3	3,3	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	70	re			-													
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	70	li		1	B	2	0	2	10	10		0	2,0	2,7	2,7	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	80	re			-													
Krebsförden	Benno-Voelkner-Straße	80	li		1	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Carl-Friedrich-Flemming-Straße	10	re		3	B	3	0	5	0	10		0	3,0	2,6	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Carl-Friedrich-Flemming-Straße	10	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	10	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	10	li	0-50	3	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Dorfstraße	10	li	50-75	3	A	2	0	0	10	100		0	2,0	3,6	3,6	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Krebsförden	Dorfstraße	20	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	20	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	30	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	30	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	40	re		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	40	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	50	re		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	50	li		3	B	2,5	0	15	0	100		0	2,5	4,2	4,2	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Krebsförden	Dorfstraße	60	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	60	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	70	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	70	li	0-50	4	B	2,5	0	5	0	100		0	2,5	3,7	3,7	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Krebsförden	Dorfstraße	70	li	50-70	4	B	4	0	100	0	100	x	0	4,0	4,7	4,7	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	70	li	70-95	4	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Dorfstraße	71	GW		3	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Dorfstraße	90	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	90	li		3	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	100	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	100	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	110	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	110	li		3	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Dorfstraße	120	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	120	li			-													

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Krebsförden	Dorfstraße	130	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	130	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	140	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	140	li			-													
Krebsförden	Dorfstraße	150	re			-													
Krebsförden	Dorfstraße	150	li			-													
Krebsförden	Eckdrift	10	re			-													
Krebsförden	Eckdrift	10	li		3	BP	4,5	0	0	0			0	4,5	1,0	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Eckdrift	20	re		3	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	20	li		3	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	30	re		3	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	30	li		3	BP	4,5	0	0	0			0	4,5	1,0	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Eckdrift	40	re		3	BP	3,5	0	0	0			0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	40	li		3	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Eckdrift	50	re		2	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	50	li		2	BP	4	0	0	0			0	4,0	1,0	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Eckdrift	60	re		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Eckdrift	60	li	0-250	2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Eckdrift	60	li	250-320	2	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	61	GW		4	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	70	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	70	li		2	BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	80	re	0-160	2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	80	re	160-245	2	BP	3,5	0	0	0			0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Eckdrift	80	li		2	BP	3,5	0	0	0			0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	10	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	10	li			-													
Krebsförden	Elleried	11	GW		2	A	1,5	0	5	0			0	1,5	2,2	2,2	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Elleried	20	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	20	li		2	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	21	GW			BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	22	GW			BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	30	re		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Elleried	30	li		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	40	re		4	BP	4	0	0	0			0	4,0	1,0	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Elleried	40	li		4	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	41	GW		4	BP	4	0	0	0			0	4,0	1,0	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Elleried	50	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Elleried	50	li		2	BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Ernst-Alban-Weg	10	re	0-65	4	BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Ernst-Alban-Weg	10	re	65-95	4	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Ernst-Alban-Weg	10	li			-													
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	10	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	10	li	0-110	2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	10	li	110-235	2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	20	re			-													
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	20	li		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Friedrich-Schlie-Straße	20	li		2	A	1,5	0	1	0		WS	0	1,5	1,8	1,8	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Görrieser Weg	10	re	0-35	3	A	3	0	30	20	100	x	0	3,0	4,8	4,8	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Görrieser Weg	10	re	35-240	3	A	4	0	30	0	80		0	4,0	4,7	4,7	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Görrieser Weg	10	li			-													
Krebsförden	Görrieser Weg	20	FW		3	BP	2,5	0	0	0		WS	0	2,5	1,3	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Görrieser Weg	40	re		3	A	3,5	0	10	50	30		0	3,5	4,3	4,3	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Krebsförden	Görrieser Weg	40	li			-													
Krebsförden	Grabenstraße	10	re		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	10	li		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	11	GW	0-305	2	A	1,5	0	7	0			0	1,5	2,5	2,5	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Grabenstraße	11	GW	305-375	2	BP	4	0	0	0			0	4,0	1,0	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Krebsförden	Grabenstraße	12	GW		2	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	20	re		2	BP	2,5	0	0	0			0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	20	li		2	BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	21	FW		4	BP	3	0	0	0			0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Grabenstraße	22	FW		4	BP	3,5	0	0	0			0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Hagenower Chaussee	10	re			-													

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Krebsförden	Hagenower Chaussee	10	li		3	A	2	0	10	5	0		0	2,0	3,0	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Hagenower Chaussee	20	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	20	li		3	A	1,5	0	1	0	0	WS	0	1,5	1,8	1,8	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Hagenower Chaussee	30	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	30	li			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	40	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	40	li	0-140	3	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Hagenower Chaussee	40	li	140-290	3	B	2,5	0	25	0	50	WS	0	2,5	4,5	4,5	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Hagenower Chaussee	40	li	290-525	3	A	1,5	0	10	0	0		0	1,5	2,8	2,8	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Hagenower Chaussee	50	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	50	li			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	60	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	60	li			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	70	re			-													
Krebsförden	Hagenower Chaussee	70	li			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	10	re			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	10	li		3	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Herrengrabenweg	40	re			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	40	li		3	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Herrengrabenweg	50	re			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	50	li			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	60	re			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	60	li			-													
Krebsförden	Herrengrabenweg	70	GW		3	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Hinter der Schmiede	10	re		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Hinter der Schmiede	10	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	20	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	20	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	30	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	30	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	40	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	40	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	50	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	50	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	60	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	60	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	70	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	70	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	80	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	80	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	90	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	90	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	100	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	100	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	110	re			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	110	li			-													
Krebsförden	Hinter der Schmiede	120	re		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Hinter der Schmiede	120	li			-													
Krebsförden	Hof Göhren	10	re			-													
Krebsförden	Hof Göhren	10	li		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Hof Göhren	20	re			-													
Krebsförden	Hof Göhren	20	li		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Hof Göhren	30	re			-													
Krebsförden	Hof Göhren	30	li		3	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Hof Göhren	40	re		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Hof Göhren	40	li			-													
Krebsförden	Hof Göhren	50	re		3	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Hof Göhren	50	li			-													
Krebsförden	Immengang	10	re			-													
Krebsförden	Immengang	10	li			-													
Krebsförden	Johannes-Gillhoff-Straße	10	re	0-75	2	B	3	0	0	0	5		0	3,0	1,6	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Johannes-Gillhoff-Straße	10	re	70-155	2	B	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Johannes-Gillhoff-Straße	10	li	0-85	2	B	1,5	0	0	0	5		0	1,5	1,6	1,6	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Johannes-Gillhoff-Straße	10	li	85-160	2	GWP	4,5	0	5	0	0	WS	0	4,5	2,4	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]				TWGEB	TWRIO	max
Krebsförden	Johannes-Gillhoff-Straße	20	GW		4	u	5	0	0	0			0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Karl-Kleinschmidt-Straße	10	re		2	BP	3	0	0	0		WS	0	3,0	1,3	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Karl-Kleinschmidt-Straße	10	li		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Karl-Kleinschmidt-Straße	20	re			-													
Krebsförden	Karl-Kleinschmidt-Straße	20	li	0-110	2	GWP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Karl-Kleinschmidt-Straße	20	li	110-140	3	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Krebsbachring	10	re			-													
Krebsförden	Krebsbachring	10	li			-													
Krebsförden	Krebsbachring	20	re			-													
Krebsförden	Krebsbachring	20	li			-													
Krebsförden	Krebsbachring	21	GW		3	u	5	0	0	0			0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Krebsförden	Krebsbachring	30	re			-													
Krebsförden	Krebsbachring	30	li			-													
Krebsförden	Krebsbachring	40	re			-													
Krebsförden	Krebsbachring	40	li			-													
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	10	re	0-135	2	BP	2	0	0	0		WS	0	2,0	1,3	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	10	re	135-325	2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	10	li			-													
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	20	re			-													
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	20	li			-													
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	30	re			-													
Krebsförden	Krebsfördener Tannen	30	li		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	10	re		3	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	10	li		3	A	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	20	re		3	A	1,5	0	2	1			0	1,5	2,0	2,0	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	20	li		3	A	1,5	0	5	0			0	1,5	2,2	2,2	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	30	re	0-205	3	A	2	0	10	0			0	2,0	2,8	2,8	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Pampower Straße	30	re	205-1220	3	A	1,5	0	2	1			0	1,5	2,0	2,0	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	30	li		3	A	1,5	0	7	0			0	1,5	2,5	2,5	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	40	re	0-410	3	A	2	0	10	1			0	2,0	2,9	2,9	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Krebsförden	Pampower Straße	40	re	410-680	3	A	1,5	0	2	1			0	1,5	2,0	2,0	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	40	li	0-425	3	A	1,5	0	10	0			0	1,5	2,8	2,8	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Pampower Straße	40	li	425-680	3	A	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	50	re	0-150	3	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Pampower Straße	50	re	150-840	3	BP	3,5	0	0	0		WS	0	3,5	1,3	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Pampower Straße	50	li		3	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Pampower Straße	60	re			-													
Krebsförden	Pampower Straße	60	li			-													
Krebsförden	Pampower Straße	61	re		3	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Pampower Straße	61	li			-													
Krebsförden	Pampower Straße	62	re		3	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	62	li			-													
Krebsförden	Pampower Straße	70	re		3	A	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	70	li			-													
Krebsförden	Pampower Straße	71	re			-													
Krebsförden	Pampower Straße	71	li			-													
Krebsförden	Pampower Straße	72	re		3	A	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Pampower Straße	72	li			-													
Krebsförden	Vossens Tannen	10	re			-													
Krebsförden	Vossens Tannen	10	li		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Wiesengrund	10	re			-													
Krebsförden	Wiesengrund	10	li			-													
Krebsförden	Zum Schulacker	10	re		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Zum Schulacker	10	li		2	BP	2	0	0	0			0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Krebsförden	Zum Schulacker	11	GW		2	A	1,5	0	2	1			0	1,5	2,0	2,0	gut, RIO	Klasse Lo (langfristig)	3
Krebsförden	Zum Schulacker	20	re			-													
Krebsförden	Zum Schulacker	20	li		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Zum Schulacker	30	re			-													
Krebsförden	Zum Schulacker	30	li		4	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Krebsförden	Zum Schulacker	40	re			-													
Krebsförden	Zum Schulacker	40	li		2	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Krebsförden	Zum Schulacker	41	GW			BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2