

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	10	re	15-70	3	BP	3,5	0	0	0	0		0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	10	re	70-355	3	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	10	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	30	re		3	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	30	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	40	re		3	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	40	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	50	re			-													
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	50	li			-													
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	60	re		3	BP	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Alte Crivitzer Landstraße	60	li		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Am Silbernen Hang	10	re			-													
Mueß	Am Silbernen Hang	10	li			-													
Mueß	Am Störtal	10	re		3	GWP	3	0	0	0	0		0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueß	Am Störtal	10	li			-													
Mueß	Am Störtal	12	re			-													
Mueß	Am Störtal	12	li			-													
Mueß	Am Störtal	14	re			-													
Mueß	Am Störtal	14	li			-													
Mueß	Am Störtal	16	re			-													
Mueß	Am Störtal	16	li			-													
Mueß	Am Störtal	20	re		3	GWP	3,5	0	5	0	0		0	3,5	2,2	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Am Störtal	20	li			-													
Mueß	Am Störtal	30	GW		3	GWP	2,5	0	5	0	0		0	2,5	2,2	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Am Störtal	40	re			-													
Mueß	Am Störtal	40	li			-													
Mueß	Am Störtal	50	re	0-90	3	GWP	2,5	0	5	0	0		0	2,5	2,2	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Am Störtal	50	re	85-145	3	GWP	3,5	0	5	0	0		0	3,5	2,2	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Am Störtal	50	li			-													
Mueß	Am Störtal	60	re		3	GWP	4,5	0	10	0	0	x	0	4,5	2,9	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueß	Am Störtal	60	li			-													
Mueß	Am Störtal	70	re			-													
Mueß	Am Störtal	70	li			-													
Mueß	Am Störtal	80	re			-													
Mueß	Am Störtal	80	li			-													
Mueß	Consrader Weg	10	re			-													
Mueß	Consrader Weg	10	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Consrader Weg	20	re		3	GWP	4	0	20	0	10		0	4,0	3,8	4,0	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueß	Consrader Weg	20	li		3	GWP	4	0	40	0	100		0	4,0	4,7	4,7	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Consrader Weg	30	re		3	GWP	3,5	0	20	0	80		0	3,5	4,3	4,3	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueß	Consrader Weg	30	li		3	GWP	3,5	0	20	0	40		0	3,5	4,2	4,2	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueß	Consrader Weg	35	re			-													
Mueß	Consrader Weg	35	li			-													
Mueß	Consrader Weg	40	re			-													
Mueß	Consrader Weg	40	li		3	GWP	4	0	10	0	70	x	0	4,0	3,9	4,0	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueß	Consrader Weg	45	re			-													
Mueß	Consrader Weg	45	li		3	GWP	4	0	10	0	70	x	0	4,0	3,9	4,0	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueß	Consrader Weg	50	re			-													
Mueß	Consrader Weg	50	li			-													
Mueß	Consrader Weg	60	re			-													
Mueß	Consrader Weg	60	li			-													
Mueß	Consrader Weg	70	re			-													
Mueß	Consrader Weg	70	li			-													
Mueß	Consrader Weg	80	re			-													
Mueß	Consrader Weg	80	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Consrader Weg	90	re			-													
Mueß	Consrader Weg	90	li		3	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Consrader Weg	100	re			-													
Mueß	Consrader Weg	100	li		4	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueß	Consrader Weg	105	re			-													
Mueß	Consrader Weg	105	li			-													
Mueß	Consrader Weg	110	re			-													
Mueß	Consrader Weg	110	li			-													
Mueß	Consrader Weg	120	GW		4	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1

2019		Lage				ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)			
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Mueß	Consrader Weg	130	re			-													
Mueß	Consrader Weg	130	li			-													
Mueß	Mueß Ausbau	10	re		3	GWP	5	0	60	0	10		0	5,0	4,3	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Mueß Ausbau	10	li		3	GWP	3	0	5	0	5		0	3,0	2,5	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Mueß Ausbau	20	re		4	A	2	0	2	0	0		0	2,0	1,8	2,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Mueß Ausbau	20	li		4	GWP	5	0	0	0	10		0	5,0	1,9	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Mueßer Bucht	10	re			-													
Mueß	Mueßer Bucht	10	li			-													
Mueß	Mueßer Bucht	20	re			-													
Mueß	Mueßer Bucht	20	li			-													
Mueß	Mueßer Bucht	30	re			-													
Mueß	Mueßer Bucht	30	li			-													
Mueß	Mueßer Bucht	40	re			-													
Mueß	Mueßer Bucht	40	li			-													
Mueß	Nedderfeld	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Nedderfeld	10	li			-													
Mueß	Nedderfeld	15	GW		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Nedderfeld	20	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueß	Nedderfeld	20	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	10	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	10	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	20	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	20	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	30	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	30	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	40	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	40	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	50	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	50	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	60	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	60	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	70	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	70	li			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	80	re			-													
Mueß	Zu den Störwiesen	80	li			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	10	re			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	10	li			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	20	re			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	20	li			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	30	re			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	30	li			-													
Mueß	Zum Alten Bauernhof	40	re		4	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueß	Zum Alten Bauernhof	40	li		4	GWP	2	0	5	0	5		0	2,0	2,5	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueß	Zum Reppin	10	re			-													
Mueß	Zum Reppin	10	li		4	A	4,5	0	25	20	30	x	50	4,5	4,6	4,6	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8