

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	10	re			-													
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	10	li			-													
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	20	GW		1	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	30	re			-													
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	30	li			-													
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	40	GW		1	BP	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Alexander-von-Humboldt-Straße	50	FW		1	A	4	0	50	0	20	x	0	4,0	4,5	4,5	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Einsteinstraße	10	re			-													
Mueßer Holz	Einsteinstraße	10	li		1	B	5	0	5	15		WS	0	5,0	2,9	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Einsteinstraße	20	GW		1	B	1,5	0	0	0			0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Einsteinstraße	30	re			-													
Mueßer Holz	Einsteinstraße	30	li		1	B	5	0	10	0		WS	0	5,0	2,9	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Eulerstraße	10	re		1	GWP	3	0	20	0	30		0	3,0	4,1	4,1	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Eulerstraße	10	li			-													
Mueßer Holz	Eulerstraße	20	re	0-75	1	GWP	2,5	0	15	0	30		0	2,5	3,9	3,9	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Eulerstraße	20	re	75-155	3	GWP	2	0	2	0	50		0	2,0	3,6	3,6	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Eulerstraße	20	re	150-280	3	B	5	0	5	0	0		0	5,0	2,2	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Eulerstraße	20	li			-													
Mueßer Holz	Fichtestraße	10	re		4	B	5	0	10	0	0		0	5,0	2,8	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Fichtestraße	10	li	10-70	4	B	4	0	5	0	5		0	4,0	2,5	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Gagarinstraße	10	re			-													
Mueßer Holz	Gagarinstraße	10	li			-													
Mueßer Holz	Gagarinstraße	20	re	0-120	1	GWP	4,5	0	10	5	5	WS	0	4,5	3,3	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Gagarinstraße	20	re	110-230	1	B	2,5	0	15	10	30	x	25	2,5	4,1	4,1	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Gagarinstraße	20	li	10-30	1	GWP	3,5	0	40	0	0		0	3,5	4,2	4,2	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Gagarinstraße	20	li	35-205	1	B	2,5	0	5	0	5	x	0	2,5	2,7	2,7	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Gagarinstraße	20	li	200-225	1	B	4,5	0	40	0	100	x	0	4,5	4,7	4,7	sehr schlecht, RIO	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Gagarinstraße	30	GW		1	GWP	3,5	0	10	10	15	x	0	3,5	3,5	3,5	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Gagarinstraße	40	re		2	GWP	3,5	0	10	10	15	x	0	3,5	3,5	3,5	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Gagarinstraße	40	li			-													
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	10	re		2	B	4,5	0	20	5	5	x	0	4,5	3,9	4,5	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	10	li		2	B	4,5	0	0	0	0		0	4,5	1,0	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	20	re			-													
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	20	li			-													
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	30	re	0-30	2	B	4	0	5	5	5	x	0	4,0	2,8	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	30	re	25-65	2	GWP	2,5	0	5	0	0		0	2,5	2,2	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	30	li			-													
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	40	re			-													
Mueßer Holz	Galileo-Galilei-Straße	40	li			-													
Mueßer Holz	Georg-Simon-Ohm-Straße	10	re		1	B	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Georg-Simon-Ohm-Straße	10	li		1	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Georg-Simon-Ohm-Straße	20	re			-													
Mueßer Holz	Georg-Simon-Ohm-Straße	20	li		2	BP	3,5	0	0	0	0		0	3,5	1,0	3,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Hegelstraße	10	re	95-190	1	B	2	0	2	0	0		0	2,0	1,8	2,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Hegelstraße	10	re	190-290	1	GWP	3	0	5	0	0		0	3,0	2,2	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Hegelstraße	10	li	0-70	1	B	3,5	0	50	0	0	x	0	3,5	4,2	4,2	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Hegelstraße	10	li	70-210	1	B	5	0	50	0	0	WS	0	5,0	4,2	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Hegelstraße	10	li	165-265	1	GWP	2,5	0	30	0	0		0	2,5	4,2	4,2	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6
Mueßer Holz	Hegelstraße	30	re		1	B	3,5	0	0	5	5		0	3,5	2,0	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Hegelstraße	30	li			-													
Mueßer Holz	Hegelstraße	50	re	0-120	1	B	3,5	0	5	2	5		0	3,5	2,6	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Hegelstraße	50	re	120-350	1	B	4	0	0	40	5		0	4,0	3,3	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Hegelstraße	50	li	0-170	1	B	4,5	0	7	0	0		0	4,5	2,5	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Hegelstraße	50	li	170-235	1	B	3,5	0	2	5	0		0	3,5	2,1	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	10	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	20	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	20	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	30	re		1	B	3	0	5	0	0		0	3,0	2,2	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	30	li		1	B	3,5	0	10	0	0		0	3,5	2,8	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	40	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Justus-von-Liebig-Straße	40	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Kantstraße	10	re			-													
Mueßer Holz	Kantstraße	10	li		1	GWP	3	0	25	0	10		0	3,0	4,1	4,1	schlecht, RIO	Klasse Ko (kurzfristig)	6

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Mueßer Holz	Kantstraße	20	re			-													
Mueßer Holz	Kantstraße	20	li			-													
Mueßer Holz	Kantstraße	30	re		1	B	5	0	5	0	0	WS	0	5,0	2,4	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Kantstraße	30	li			-													
Mueßer Holz	Kantstraße	40	GW		1	B	3,5	0	10	5	5	x	0	3,5	3,3	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Kantstraße	50	re		1	BP	1	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Kantstraße	50	li			-													
Mueßer Holz	Keplerstraße	10	re			-													
Mueßer Holz	Keplerstraße	10	li		1	B	4	0	5	0	0	WS	0	4,0	2,4	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Keplerstraße	30	re			-													
Mueßer Holz	Keplerstraße	30	li		1	B	4,5	0	5	2	0	WS	0	4,5	2,5	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Keplerstraße	50	re		1	B	4,5	0	5	0	0		0	4,5	2,2	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Keplerstraße	50	re		1	BP	2,5	0	10	0	0		0	2,5	2,8	2,8	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Keplerstraße	50	li		1	BP	1	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Komarowstraße	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Komarowstraße	10	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Komarowstraße	20	re			-													
Mueßer Holz	Komarowstraße	20	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Komarowstraße	30	re	165-250	1	GWP	2,5	0	5	0	10		0	2,5	2,6	2,6	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Komarowstraße	30	re	245-350	1	B	4,5	0	5	5	5	WS	0	4,5	2,8	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Komarowstraße	30	li	0-140	1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Komarowstraße	30	li	135-235	1	GWP	2,5	0	10	0	0		0	2,5	2,8	2,8	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Komarowstraße	30	li	230-260	1	GWP	4,5	0	5	0	0		0	4,5	2,2	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Kopernikusstraße	10	re	0-20	1	BP	3,5	0	5	0	0	WS	0	3,5	2,4	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Kopernikusstraße	10	re	20-135	1	B	4,5	0	5	15	5	WS	0	4,5	3,1	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Kopernikusstraße	10	li		1	B	5	0	5	10	5	WS	0	5,0	3,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	10	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	20	re		2	B	4	0	10	0	0		0	4,0	2,8	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	20	li			-													
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	51	GW		2	GWP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lise-Meitner-Straße	60	GW		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	10	re		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	10	li		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	30	re		2	B	4,5	0	0	0	30		0	4,5	2,9	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	30	li		1	B	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	40	re		2	B	2,5	0	1	0	10		0	2,5	2,2	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	40	li		1	B	3	0	0	0	0		0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	50	re		2	B	4,5	0	5	0	0		0	4,5	2,2	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	50	li		1	B	4,5	0	5	5	0	WS	0	4,5	2,6	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	60	re		2	B	4,5	0	20	0	10		0	4,5	3,8	4,5	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	60	li		1	GWP	4	0	20	0	10		0	4,0	3,8	4,0	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	70	re			-													
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	70	li	0-180	2	A	4	0	0	0	50	x	0	4,0	3,4	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	70	li	180-475	2	A	2,5	0	0	0	20		0	2,5	2,4	2,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	71	re			-													
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	71	li			-													
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	80	re			-													
Mueßer Holz	Lomonossowstraße	80	li		2	A	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	10	re			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	10	li		1	B	4	0	2	0	0		0	4,0	1,8	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	20	re			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	20	li			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	30	re			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	30	li			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	40	re			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	40	li			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	50	re		4	GWP	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	50	li			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	60	re			-													
Mueßer Holz	Marie-Curie-Straße	60	li			-													
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	10	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	10	li		1	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	30	GW		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1

2019		Lage					ZWAUN	ZWSPT	ZWRIS	ZWFLI	ZWOBS	Ausbruch	ZWETW	Teilwert Gebrauch	Teilwert Ober- flächen- schäden	max Wert	Zustandsklasse durch Kreuzklassifizierung (Durchschlagregel)		
Stadtteil	Straßenname	Abschnitt	Richtung	Station	Priorität	Gehweg	[Note]	[mm]	[%]	[%]	[%]	ja/nein	[%]	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
0	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	TWGEB	TWRIO	max	Zustand	Fälligkeit	Klasse
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	31	GW		1	BP	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	40	re	0-55	1	BP	2,5	0	0	0	0		0	2,5	1,0	2,5	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	40	re	55-300	1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Max-Planck-Straße	40	li		1	B	4	0	30	0	15	x	0	4,0	4,4	4,4	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Mendelejewstraße	10	re		3	B	3,5	0	5	0	5	x	0	3,5	2,7	3,5	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Mendelejewstraße	10	li			-													
Mueßer Holz	Mendelejewstraße	20	GW		3	BP	3	0	0	0	0		10	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Mendelejewstraße	30	re		1	B	5	0	5	40	10	WS	0	5,0	3,8	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Mendelejewstraße	30	li			-													
Mueßer Holz	Newtonstraße	10	GW		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Newtonstraße	20	GW		2	GWP	2,5	0	10	0	5		0	2,5	3,0	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Newtonstraße	30	GW		2	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	10	re		2	B	5	0	40	0	5	x	0	5,0	4,3	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	10	li			-													
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	30	re		2	B	4,5	0	40	0	0	WS	0	4,5	4,2	4,5	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	30	li		1	B	5	0	5	15	5	WS	0	5,0	3,1	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	50	re		1	B	4	0	20	5	0		0	4,0	3,8	4,0	sehr schlecht, RIO, AUN	Klasse V (vordringlich)	7
Mueßer Holz	Otto-von-Guericke-Straße	50	li		2	B	2	0	0	0	0		0	2,0	1,0	2,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Pawlowstraße	10	re		1	B	1	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Pawlowstraße	10	li		2	BP	1	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Pawlowstraße	20	GW		4	B	2	0	2	2	0		0	2,0	2,0	2,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	10	re		1	B	5	0	5	0	10		0	5,0	2,6	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	10	li		1	GWP	3	0	0	0	0		0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	20	re		1	B	4	0	0	0	10		0	4,0	1,9	4,0	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	20	li		1	B	4,5	0	5	0	0		0	4,5	2,2	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	30	re		1	u	5	0	0	0	0		0	5,0	1,0	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	30	li		1	B	3	0	0	0	0		0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	40	GW		1	GWP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	50	re		1	B	4,5	0	7	5	5	WS	0	4,5	3,0	4,5	schlecht, AUN	Klasse Ku (kurzfristig)	5
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	50	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	60	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	60	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	70	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	70	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	80	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	80	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	90	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	90	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	100	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	100	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	110	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	110	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	120	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	120	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	140	re		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	140	li		1	BP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	150	re		1	GWP	1,5	0	0	0	0		0	1,5	1,0	1,5	sehr gut	Klasse S	1
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	150	re		1	GWP	3	0	0	0	0		0	3,0	1,0	3,0	gut, AUN	Klasse Lu (langfristig)	2
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	150	li			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	160	re			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	160	li		1	GWP	3	0	7	0	0		0	3,0	2,5	3,0	mittelmäßig, AUN, RIO	Klasse M (mittelfristig)	4
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	170	re			-													
Mueßer Holz	Ziolkowskistraße	170	li		1	B	5	0	5	2	0	WS	0	5,0	2,5	5,0	sehr schlecht, AUN	Klasse U (überfällig)	8